

依知南小学校既存校舎解体工事 工事進捗状況(令和8年1月時点)



中央棟校舎解体状況を撮影



西棟校舎解体状況を撮影

・概ね地上部分の建物の解体が完了しています。引き続き、騒音及び振動によりご迷惑おかけしますが、可能な限り、騒音及び振動が出ないように作業に努めています。
解体工事につきまして、ご理解とご協力いただきますようお願い申し上げます。