

依知南小学校既存校舎解体工事 工事進捗状況(令和8年2月時点)



中央棟校舎解体状況を撮影



西棟校舎解体状況を撮影

・中央棟校舎は、基礎の解体中、西棟校舎は、基礎の解体が完了し、杭の引き抜き作業を行っています。引き続き、騒音及び振動によりご迷惑おかけしますが、可能な限り、騒音及び振動が出ないよう作業に努めています。

解体工事につきまして、ご理解とご協力いただきますようお願い申し上げます。