

依知南小学校仮設校舎設置 工事進捗状況(令和6年 11 月 1 日時点)



職員玄関から撮影

・鉄骨躯体工事の作業を行っています。




グラウンドから工事エリア内を撮影

・鉄骨躯体(骨組み)の工事を行っています。



工事エリア内を撮影(1階床)

・1階の床となる合板を施工した状況です。



仮設校舎2階階段から工事エリア内を撮影
・2階の床デッキプレート施工状況です。



敷地外周道路から撮影(騒音・振動計)
・騒音・振動計を設置しました。