

通学路における合同点検状況

	危険箇所の位置・形状	理由	対策内容	対策の実施状況
小 学 校	1 水引1-5-16(消防署から旧警察署に抜ける一方通行)	バイパスへの抜け道となっており車の通行が多い。	・反射板設置 ・スクールゾーン補修	完了
	2 中依知480番地とAL-rawaaj(中古車販売店)間の道路	交通量が多いため。車と歩行者の距離が近い	・路面標示(歩行者注意)	完了
	3 山際624-1コスモ白井アパート前	車通りが多いが、スクールゾーン表記が薄くなっている。	・スクールゾーン補修	完了
	4 上荻野850番地 交差点	道が急激に狭くなり、車が白線を越えて危険	・ラバーポールの設置	完了
	5 小野1055番地～712番地付近(県道)	歩道がなく、以前にもカラー舗装化を要望している。グリーンベルト設置希望	・グリーンベルトの設置	完了
	6 恩名5-11-8	スピードを出す車が多い。	・合流地点に破線の設置	完了
	7 戸室1丁目33-7から吾妻団地交差点	停止線がなく、歩道にバイクなどが徐行せずに侵入してくる。	・カラー(ゼブラ)舗装 ・ラバーポール設置	完了
	8 妻田東1-1-5(五差路から西方向)	五差路になっており、西側に抜ける道の交通量が多い。	・グリーンベルトの補修 ・標識(止まれなど3本)の補修	完了
	9 鳶尾2-25-10(鳶尾第一歩道橋)	自治会長からひび割れしていて、危険と言われた。点検してほしい。	・点検の実施	完了
	10 鳶尾3-2-11(鳶尾駐在所前信号から峯公園方面に向かう道路)	歩道用の白線がなく、危険。道路の片側どちらかに白線設置を希望	・白線の設置	完了
	11 飯山4479(栗矢橋)付近	県道からの抜け道で交通量が多く、スピードも速い。	・路面標示(飛び出し注意)	完了
	12 戸田1032(福蔵院前の南北に抜ける道。)	道幅が狭く、危険	・路面標示(歩行者注意)	完了
	13 戸田1093-2(セブンイレブン厚木戸田店)前横断歩道	交通量が多く、車が止まってくれない。	・横断歩道前後にカラー舗装	R4年度以降に完了予定
	14 上依知1418付近(国道129側道)から上依知1605-1付近(西方向)	歩道がなく、道幅が狭い。交通量も多い。	・スクールゾーン設置	完了
	15 妻田北4-3-1交差点(長谷川動物病院前付近)	信号待ちで、児童があふれて危険。	・グリーンベルト設置	完了
	16 妻田西3-17-32付近十字路(マクドナルド妻田店の南西側)	見通しが悪く、横断歩道がなかなか渡れない。	・周辺の路面標示塗りなおし ・破線、ラバーポール、路面標示新規設置(児童横断注意)	完了
	17 及川1-14-7(神奈川中央交通東厚木営業所付近から向原公園前まで)	信号がなく交通量が多く、危険	・路面標示(飛び出し注意)	完了
	18 愛甲3丁目25付近(造形絵画アトリエ付近から愛甲児童館前)	道幅が狭く、車が来ると危険	・路面標示の設置(歩行者注意)	完了