耐圧性能点検（水圧試験）のサイクル

※耐圧性能点検方法：点検は、変形、損傷又は漏水等がないかどうかを本容器・キャップ（蓋）に所定の水圧をかけて検査（水圧試験）を行う。