


様式1 厚木市報道資料  (制度、その他一般等)	発 信 日 令和5年12月25日				
令和5年8月に発生した立体駐車場火災の出火原因について					
1 概 要	<p>令和5年8月20日に発生した立体駐車場火災の出火原因についてお知らせします。</p> <p>1 発生日時など 出火時刻：令和5年8月20日14時40分 覚知時刻：同日14時46分 鎮圧時刻：同日18時17分 鎮火時刻：同日18時41分</p> <p>2 発生場所 住所：厚木市下荻野1200-13 名称：株式会社マルハン マルハン厚木北店 立体駐車場</p> <p>3 出火建物概要 構造：鉄骨造（準耐火構造）（二層三段の自走式駐車場） 階数：地上2階建て（屋上あり）</p> <p>4 火災の概要 本火災はマルハン厚木北店の立体駐車場、延べ面積7,963.06㎡のうち、2階部分の3,916.41㎡並びに1階に駐車していた車両3台、2階に駐車していた車両148台及び屋上に駐車していた車両2台が焼損したものの。</p> <p>5 被害状況 (1) 人的被害 なし (2) 物的被害 立体駐車場 全焼1棟、焼損車両台数 153台</p> <p>6 発見及び通報状況 利用客が駐車場内を走行中、2階に駐車していた車両から炎が出ているのに気が付き、110番通報し、その後、110番センターから119番通報が入ったもの。</p> <p>7 出火原因 (1) 出火場所 駐車場2階中央付近に駐車中の車両から出火したものの。 (2) 出火原因 走行中及び走行直後に高温となっていたエキゾーストマニホールド付きターボチャージャーのエキゾーストマニホールド上に、エンジンオイルが付着し出火したものと推定する。 なお、エキゾーストマニホールド上にエンジンオイルが付着した経緯は、特定に至らなかった。 ※ 本調査結果は、車両構造の欠陥や整備不良の有無に言及するものではないため、報道の際はご留意願います。</p>				
2 本資料の 問合せ先	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="384 2018 512 2074">部課名</td> <td data-bbox="512 2018 1476 2074">消防本部 北消防署（署長 田中 寿男）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 2074 512 2130">電話</td> <td data-bbox="512 2074 1476 2130">（046）241-6111</td> </tr> </table>	部課名	消防本部 北消防署（署長 田中 寿男）	電話	（046）241-6111
部課名	消防本部 北消防署（署長 田中 寿男）				
電話	（046）241-6111				

立体駐車場2階 駐車車両焼損等状況



出火車両

焼損

溶融


変色

汚損

無着色・・・損害なし

単位:m

車両配置図



単位:m