

分析結果一覧表

2019年3月18日

厚木市長 殿

ご依頼いただいた、アスベスト試料の分析結果を下記に示す。

物件名称 厚木市ふれあいプラザ建築物石綿含有建材調査業務委託

No.	試料名	判定	分析結果				報告書No.
			種類				
			(○:含有 —:非含有)				
1	1階 売店 床	含有せず	—	クリソイル	—	トレモライト	A1903002-001
			—	アモサイト	—	アケチノライト	
			—	クロシドライト	—	アンソフイライト	
2	1階 掃除用具入れ 天井	含有	○	クリソイル	—	トレモライト	A1903002-002
			○	アモサイト	—	アケチノライト	
			—	クロシドライト	—	アンソフイライト	
3	1階 ラウンジ 天井	含有せず	—	クリソイル	—	トレモライト	A1903002-003
			—	アモサイト	—	アケチノライト	
			—	クロシドライト	—	アンソフイライト	
4	2階 バルコニー 軒天	含有	○	クリソイル	—	トレモライト	A1903002-004
			—	アモサイト	—	アケチノライト	
			—	クロシドライト	—	アンソフイライト	
5	2階 大広間 天井裏梁	含有せず	—	クリソイル	—	トレモライト	A1903002-005
			—	アモサイト	—	アケチノライト	
			—	クロシドライト	—	アンソフイライト	
6	B1階 プール機械室 設備(ダクトパッキン)	含有せず	—	クリソイル	—	トレモライト	A1903002-006
			—	アモサイト	—	アケチノライト	
			—	クロシドライト	—	アンソフイライト	
7	B1階 設備機械室 設備	含有せず	—	クリソイル	—	トレモライト	A1903002-007
			—	アモサイト	—	アケチノライト	
			—	クロシドライト	—	アンソフイライト	
8	B1階 プール機械室 設備(ガスケット)	含有	○	クリソイル	—	トレモライト	A1903002-008
			—	アモサイト	—	アケチノライト	
			—	クロシドライト	—	アンソフイライト	
9	煙突	含有	○	クリソイル	—	トレモライト	A1903002-009
			—	アモサイト	—	アケチノライト	
			—	クロシドライト	—	アンソフイライト	
10	1階 コピー室 壁	含有	○	クリソイル	—	トレモライト	A1903002-010
			—	アモサイト	—	アケチノライト	
			—	クロシドライト	—	アンソフイライト	
11	外壁(東面)	含有	○	クリソイル	—	トレモライト	A1903002-010
			—	アモサイト	—	アケチノライト	
			—	クロシドライト	—	アンソフイライト	
備考	上記においてアスベスト含有と判定された建材等は、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものとして扱います。 アスベスト含有と判定された建材等は、石綿含有廃棄物として適切な処理をお願いします。						