

北小学校仮設校舎設置工事 進捗状況（令和8年1月時点）



工事現場内を撮影



基礎の完成状況を撮影

- ・仮設校舎の基礎が完成し、1階床の施工を行っています。



エレベーターピットを撮影

- ・エレベーターの基礎が完了しました。