

## 北小学校仮設校舎設置工事 進捗状況（令和8年3月時点）



工事現場内を撮影

・鉄骨躯体工事を行っています。



1階の施工状況を撮影

・床のデッキプレートと合板の施工を行っています。



仮設校舎西側から撮影