

北小学校仮設校舎設置工事 進捗状況（令和8年4月時点）



工事現場内を撮影

- ・鉄骨躯体工事を行っています。



1階廊下を撮影

- ・内装仕上げのボードを施工しています。



2階廊下を撮影



2階国際教室を撮影



2階普通教室を撮影



階段を撮影