依知南小学校既存校舎解体工事　工事進捗状況（令和7年8月時点）

工事エリア内から撮影

・外構の解体を行っています。

西棟教室を撮影

・内部の解体状況です。室内の内装材を撤去し、これから内壁の塗膜（アスベスト）の除去を行います。