

依知南小学校仮設校舎設置 工事進捗状況(令和6年 10月1日時点)



職員玄関から撮影

・基礎工事の作業を行っています。



工事エリア内を撮影(中央が廊下)

・基礎となるコンクリート版の上に鉄骨の土台を設置した状況です。



工事エリア内を撮影(エレベーターピット)

・エレベーターの基礎になります。

依知南小学校仮設校舎設置 工事進捗状況(令和6年 10月 8日時点)



職員玄関から撮影

・基礎工事が完成しました。