

依知南小学校仮設校舎設置 工事進捗状況(令和7年1月時点)



工事現場全景

・外装工事が概ね完了し、内装工事を行っています。




仮設校舎外観を撮影

・1階中央が昇降口になります。



教室内部を撮影

・壁のボード張りの状況です。



廊下を撮影

・床下地材の施工状況です。



音楽室内部を撮影

・床下地材、開口部額縁の施工状況です。



仮設渡り廊下を撮影

・3学期の登下校に支障がないよう、冬休み中に施工しました。



仮設渡り廊下を撮影