

緑ヶ丘小学校仮設校舎設置 工事進捗状況(令和7年2月時点)



工事現場内を撮影



基礎の土台施工状況を撮影

・仮設校舎の基礎の土台となる鉄骨の設置を行っています。写真中央が廊下となります。



エレベーターピットを撮影

・エレベーターの基礎が完了しました。