

緑ヶ丘小学校仮設校舎設置 工事進捗状況(令和7年3月時点)



工事現場内を撮影



基礎の完成状況を撮影

・仮設校舎の基礎が完成し、1階床の施工を行っています。



1階床の施工状況を撮影

・1階床となる合板の施工状況です。



西門の整備状況を撮影

・仮設校舎使用中に出入りする西門を整備しております。