

緑ヶ丘小学校仮設校舎設置 工事進捗状況(令和7年4月時点)



工事現場内を撮影



1階廊下を撮影

・一部3階まで、屋根及び外壁が設置されました。



3階の施工状況を撮影

・教室の様子です。
壁、床、天井ができてきました。



2階廊下の施工状況を撮影

・写真中央が廊下になります。