

緑ヶ丘小学校仮設校舎設置 工事進捗状況(令和7年6月時点)



工事現場内を撮影



1階廊下を撮影

・壁のボード貼りが完了しました。



教室の施工状況を撮影

・壁のボード貼りが完了しました。



図書室の施工状況を撮影

・壁のボード貼り及び床コンクリート打設が完了しました。



渡り廊下の施工状況を撮影

・渡り廊下の基礎工事が始まりました。



別棟多目的室の施工状況を撮影

・外装が完了しました。



別棟多目的室の施工状況を撮影

・床組みの施工が完了しました。
・2教室分の広さがあり、マットや跳び箱の軽運動が出来ます。



西側階段の施工状況を撮影

・西側階段の設置が完了しました。

