


緑ヶ丘小学校新校舎建設工事 工事進捗状況(令和8年 10 月時点)



現場事務所から現場内を撮影

・地盤改良工事を実施しております。



南棟トイレを撮影

・南棟のトイレ改修工事が完了しました。



南棟トイレを撮影
・洗面カウンターと鏡の設置状況です。